




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO DOS ENSAIOS

CIDADE: RIBEIRÃO CASCALHEIRA - BAIRROS

Período: Fevereiro de 2021

Foto 7



Coordenadas em : 366645 mE / 8240875 mN

PROCESSO: RETIRADA UNIDADE I.S.C

Foto 8



Coordenadas em : 366648 mE / 8240873 mN

PROCEDIMENTO: ROMPIMENTO CBR


Foto 9



Coordenadas em : 366648 mE / 8240874 mN

PROCEDIMENTO: PREPARAÇÃO AMOSTRA COMPACTAÇÃO

Foto 10



Coordenadas em : 366658 mE / 8240881 mN

PROCESSO: CBR IMERSOS P/ EXPANSÃO

Foto 11



Coordenadas em : 366647 mE / 8240877 mN

PROCEDIMENTO: ROMPIMENTO CBR

Foto 12



Coordenadas em : 366641 mE / 8240882 mN

PROCESSO: SEPARAÇÃO DAS FRAÇÕES NA GRANULOMETRIA

